

メンテナンス期間

- 本体製品には、Arcserve UDPライセンスと5年間のメンテナンスが含まれています。
- 本体製品のメンテナンスには契約期間中のArcserve UDP Advanced Editionのアップグレードと、テクニカルサポート（平日9:00-17:30）が含まれています。

オプション製品のメンテナンス期間

- 本体製品のメンテナンス終了日までが有効期間となります。

Arcserve UDP Appliance 9000 v2 シリーズ 新規購入価格表

| 製品名称 | SKU JANcode | メンテナンス 期間 | 価格 (税抜) | 総額 (税込価格) |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 本体製品 | | | | |
| Arcserve UDP 9200 v2 Integrated Backup Appliance (RAID5、12TBモデル) | NAA92002FLJ12TE60C 4949013980403 | 5年 | ¥5,900,000 | ¥6,490,000 |
| Arcserve UDP 9200-6 v2 Integrated Backup Appliance (RAID6、8TBモデル) | NAA92062FLJ08TE60C 4949013980397 | 5年 | ¥4,900,000 | ¥5,390,000 |
| Arcserve UDP 9220 v2 Integrated Backup Appliance (RAID5、24TBモデル) | NAA92202FLJ24TE60C 4949013980380 | 5年 | ¥8,900,000 | ¥9,790,000 |
| Arcserve UDP 9220-6 v2 Integrated Backup Appliance (RAID6、16TBモデル) | NAA92262FLJ16TE60C 4949013980373 | 5年 | ¥7,900,000 | ¥8,690,000 |
| Arcserve UDP 9400 v2 Integrated Backup Appliance (RAID6、40TBモデル) | NAA94002FLJ40TE60C 4949013980366 | 5年 | ¥12,900,000 | ¥14,190,000 |
| Arcserve UDP 9420 v2 Integrated Backup Appliance (RAID6、80TBモデル) | NAA94202FLJ80TE60C 4949013980359 | 5年 | ¥17,900,000 | ¥19,690,000 |
| ソフトウェア・アップグレード オプション製品 | | | | |
| Arcserve UDP 9200 v2/9200-6 v2/9220 v2/9220-6 v2 Appliance - Software Upgrade to Premium Edition | NUDP9002APJPREE60C | 5年 | ¥2,600,000 | ¥2,860,000 |
| Arcserve UDP 9200 v2/9200-6 v2/9220 v2/9220-6 v2 Appliance - Software Upgrade to Premium Plus Edition | NUDP9002APJPPEE60C | 5年 | ¥5,100,000 | ¥5,610,000 |
| Arcserve UDP 9400 v2/9420 v2 Appliance - Software Upgrade to Premium Edition | NUDP9402APJPREE60C | 5年 | ¥6,400,000 | ¥7,040,000 |
| Arcserve UDP 9400 v2/9420 v2 Appliance - Software Upgrade to Premium Plus Edition | NUDP9402APJPPEE60C | 5年 | ¥12,800,000 | ¥14,080,000 |
| オプション製品 | | | | |
| Arcserve UDP Appliance - 4 port 1GbE network card(4 x RJ45 Copper) | NUDP0002APJN15E60C | 5年 | ¥149,000 | ¥163,900 |
| Arcserve UDP Appliance - 2 port 25GbE network card (2 x SFP28) - Mellanox MCX4121A-ACAT *1 | NUDP0002APJN56E60C | 5年 | ¥136,000 | ¥149,600 |
| Arcserve UDP Appliance - 2 port 10GbE network card (2 x RJ45 Copper) - Intel X550T2 *7 | NUDP0002APJN47E60C | 5年 | ¥316,000 | ¥347,600 |
| Arcserve UDP Appliance - HBA for Tape Devices - Broadcom-SAS9500-8e (2 x SFF8644 connector) | NUDP0002APJS16E60C | 5年 | ¥382,000 | ¥420,200 |
| Arcserve UDP Appliance - 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter (1 port x 16Gb Fibre) - Marvell QLE2690-SR-CK *6 | NAADR002FLJHB3E60C | 5年 | ¥648,000 | ¥712,800 |
| Arcserve UDP Appliance - 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter (2 port x 16Gb Fibre) - Marvell QLE2692-SR-CK *6 | NAADR002FLJHB4E60C | 5年 | ¥944,000 | ¥1,038,400 |

* 各製品にはケーブルは付属しません。別途ご用意ください。

*1 Mellanox社製の Direct Attached Cable または SFP+ トランシーバをご利用いただくことを推奨します。

*6 納品までに通常よりもお時間をいただいております。

詳しくは Arcserve ジャパン・ダイレクト または Arcserve 営業までご相談ください。

*7 2023年6月26日以前に出荷済み (Arcserve UDP 8.1 & Windows Server 2019以前が搭載) の Arcserve UDP Appliance へは増設できません。

| 製品名称 | SKU JANcode | メンテナンス 期間 | 価格 (税抜) | 総額 (税込価格) |
|--|--------------------|--------------|------------|--------------|
| サポートオプション | | | | |
| Arcserve UDP Appliance 24時間365日 ハードウェアサポート オプション *2 | MUDP0002APJ24HE60C | 5年 | ¥1,780,000 | ¥1,958,000 |
| Arcserve バリュースポート *3 | MCSP0001MAJVSPE01C | 1ヶ月 | ¥111,000 | ¥122,100 |
| Arcserve UDP 9200 v2/9200-6 v2 (12TB/8TBモデル) HDD/SSD 返却不要オプション *4 | MUDP0002APJNR1E60C | 5年 | ¥53,000 | ¥58,300 |
| Arcserve UDP 9220 v2/9220-6 v2 (24TB/16TBモデル) HDD/SSD 返却不要オプション *4 | MUDP0002APJNR2E60C | 5年 | ¥93,000 | ¥102,300 |
| Arcserve UDP 9400 v2 (40TBモデル) HDD/SSD 返却不要オプション *4 | MUDP0002APJNR3E60C | 5年 | ¥129,000 | ¥141,900 |
| Arcserve UDP 9420 v2 (80TBモデル) HDD/SSD 返却不要オプション *4 | MUDP0002APJNR4E60C | 5年 | ¥267,000 | ¥293,700 |
| Arcserve UDP Appliance 初期化サービス *8 | MAADR002APJINI12C | - | ¥180,000 | ¥198,000 |

*2 弊社営業時間外の間合せ受付はハードウェアの問題に限ります。切り分け後にソフトウェアの問題だと判明した場合は、翌営業日以降の対応になります。

*3 バリュースポートを同時に購入する事で、納品日より30日以内先の日付をメンテナンス開始日として指定できます。

バリュースポート期間中のテクニカルサポートは平日9:00-17:30での対応となります。

*4 HDD/SSDを修理交換する際に、故障部品を弊社に返却することなくお客様にお引渡しするサービスです。

HDD/SSD障害と判断された場合にのみ有効なオプションで、ソフトウェア障害等には適用されませんのでご注意ください。

また、ホルダーは交換・返却頂く必要がございますのでご了承ください。

*8 ご利用中の Arcserve UDP Appliance のシステム状態を工場出荷時状態に戻す (初期化する) ための有償サービスです。

有事の際にご購入ください。詳細は以下資料をご覧ください。

[Arcserve UDP Appliance 初期化サービス](#)